



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

Anexo No. 7 MATRIZ DE GARANTIAS

PINTURA DOS COMPONENTES POR SPRAY

TPD	Contaminación	Estado de Pavimento	Tip , de Vía	COMBINACIÓN					Tiempo de garantia (meses)
Alto A	A	B	A	1	A	A	B	A	9
		R	M	2	A	A	B	M	16
		M	B	3	A	A	B	B	18
			A	4	A	A	R	A	≤ 6 *
			M	5	A	A	R	M	10
			B	6	A	A	R	B	12
			A	7	A	A	M	A	≤ 6 *
			M	8	A	A	M	M	≤ 6 *
			B	9	A	A	M	B	≤ 6 *
			A	10	A	M	B	A	17
			M	11	A	M	B	M	19
			B	12	A	M	B	B	21
Medio M	M	B	A	13	A	M	R	A	11
		R	M	14	A	M	R	M	12
		M	B	15	A	M	R	B	14
			A	16	A	M	M	A	≤ 6 *
			M	17	A	M	M	M	8
			B	18	A	M	M	B	10
			A	19	A	B	B	A	21
			M	20	A	B	B	M	23
			B	21	A	B	B	B	32
			A	22	A	B	R	A	15
			M	23	A	B	R	M	17
			B	24	A	B	R	B	19
Bajo B	B	B	A	25	A	B	M	A	≤ 6 *
		R	M	26	A	B	M	M	12
		M	B	27	A	B	M	B	14
			A	28	M	A	B	A	20
			M	29	M	A	B	M	21
			B	30	M	A	B	B	23
			A	31	M	A	R	A	14
			M	32	M	A	R	M	15
			B	33	M	A	R	B	17
			A	34	M	A	M	A	≤ 6 *
			M	35	M	A	M	M	11
			B	36	M	A	M	B	13
	A	B	A	37	M	M	B	A	23
		R	M	38	M	M	B	M	24
		M	B	39	M	M	B	B	26
			A	40	M	M	R	A	17
			M	41	M	M	R	M	18
			B	42	M	M	R	B	20
			A	43	M	M	M	A	12
			M	44	M	M	M	M	14
			B	45	M	M	M	B	16
			A	46	M	B	B	A	27
			M	47	M	B	B	M	28
			B	48	M	B	B	B	40
	M	B	A	49	M	B	R	A	21
		R	M	50	M	B	R	M	22
		M	B	51	M	B	R	B	24
			A	52	M	B	M	A	17
			M	53	M	B	M	M	18
			B	54	M	B	M	B	20
			A	55	B	A	B	A	28
			M	56	B	A	B	M	29
			B	57	B	A	B	B	40
			A	58	B	A	R	A	22
			M	59	B	A	R	M	23
			B	60	B	A	R	B	25
	B	B	A	61	B	A	M	A	12
		R	M	62	B	A	M	M	19
		M	B	63	B	A	M	B	21
			A	64	B	M	B	A	31
			M	65	B	M	B	M	32
			B	66	B	M	B	B	44
			A	67	B	M	R	A	25
			M	68	B	M	R	M	26
			B	69	B	M	R	B	28
			A	70	B	M	M	A	21
			M	71	B	M	M	M	22
			B	72	B	M	M	B	24
		B	A	73	B	B	B	A	44
		R	M	74	B	B	B	M	46
		M	B	75	B	B	B	B	48
			A	76	B	B	R	A	29
			M	77	B	B	R	M	30
			B	78	B	B	R	B	42
			A	79	B	B	M	A	25
			M	80	B	B	M	M	26
			B	81	B	B	M	B	36



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

Anexo No. 7 MATRIZ DE GARANTIAS

PINTURA ACRILICA BASE

SOLVENTE

TPD	Contaminación	Estado de Pavimento	Tip o de Via	COMBINACIÓN					Tiempo de garantia (meses)
Alto A	A	B	A	1	A	A	B	A	≤ 6 *
			M	2	A	A	B	M	≤ 6 *
			B	3	A	A	B	B	≤ 6 *
			A	4	A	A	R	A	≤ 6 *
		R	M	5	A	A	R	M	≤ 6 *
			B	6	A	A	R	B	≤ 6 *
			A	7	A	A	M	A	≤ 6 *
			M	8	A	A	M	M	≤ 6 *
		M	B	9	A	A	M	B	≤ 6 *
			A	10	A	M	B	A	7
			M	11	A	M	B	M	7
			B	12	A	M	B	B	8
Medio M	M	R	A	13	A	M	R	A	≤ 6 *
			M	14	A	M	R	M	≤ 6 *
			B	15	A	M	R	B	7
		M	A	16	A	M	M	A	≤ 6 *
			M	17	A	M	M	M	≤ 6 *
			B	18	A	M	M	B	≤ 6 *
		B	A	19	A	B	B	A	8
			M	20	A	B	B	M	8
			B	21	A	B	B	B	10
			A	22	A	B	R	A	7
		R	M	23	A	B	R	M	7
			B	24	A	B	R	B	8
Bajo B	A	M	A	25	A	B	M	A	≤ 6 *
			M	26	A	B	M	M	≤ 6 *
			B	27	A	B	M	B	≤ 6 *
		B	A	28	M	A	B	A	≤ 6 *
			M	29	M	A	B	M	7
			B	30	M	A	B	B	8
		R	A	31	M	A	R	A	≤ 6 *
			M	32	M	A	R	M	≤ 6 *
			B	33	M	A	R	B	≤ 6 *
			A	34	M	A	M	A	≤ 6 *
		M	M	35	M	A	M	M	≤ 6 *
			B	36	M	A	M	B	≤ 6 *
Bajo B	M	B	A	37	M	M	B	A	8
			M	38	M	M	B	M	9
			B	39	M	M	B	B	9
		R	A	40	M	M	R	A	7
			M	41	M	M	R	M	7
			B	42	M	M	R	B	8
		M	A	43	M	M	M	A	≤ 6 *
			M	44	M	M	M	M	≤ 6 *
			B	45	M	M	M	B	≤ 6 *
		B	A	46	M	B	B	A	9
			M	47	M	B	B	M	10
			B	48	M	B	B	B	12
Bajo B	A	R	A	49	M	B	R	A	8
			M	50	M	B	R	M	9
			B	51	M	B	R	B	9
		M	A	52	M	B	M	A	≤ 6 *
			M	53	M	B	M	M	7
			B	54	M	B	M	B	8
		B	A	55	B	A	B	A	7
			M	56	B	A	B	M	8
			B	57	B	A	B	B	10
			A	58	B	A	R	A	≤ 6 *
		R	M	59	B	A	R	M	7
			B	60	B	A	R	B	7
Bajo B	M	M	A	61	B	A	M	A	≤ 6 *
			M	62	B	A	M	M	≤ 6 *
			B	63	B	A	M	B	≤ 6 *
		B	A	64	B	M	B	A	9
			M	65	B	M	B	M	9
			B	66	B	M	B	B	11
		R	A	67	B	M	R	A	8
			M	68	B	M	R	M	8
			B	69	B	M	R	B	9
			A	70	B	M	M	A	≤ 6 *
		M	M	71	B	M	M	M	7
			B	72	B	M	M	B	7
Bajo B	B	B	A	73	B	B	B	A	11
			M	74	B	B	B	M	12
			B	75	B	B	B	B	12
		R	A	76	B	B	R	A	9
			M	77	B	B	R	M	9
			B	78	B	B	R	B	11
		M	A	79	B	B	M	A	7
			M	80	B	B	M	M	8
			B	81	B	B	M	B	10



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

Anexo No. 7 MATRIZ DE GARANTIAS

PINTURA BASE DE AGUA

TPD	Contaminación	Estado de Pavimento	Tip o de Vía	COMBINACIÓN					Tiempo de garantía (meses)
Alto A	A	B	A	1	A	A	B	A	≤ 6 *
		B	M	2	A	A	B	M	8
		B	B	3	A	A	B	B	9
		R	A	4	A	A	R	A	≤ 6 *
		R	M	5	A	A	R	M	7
		R	B	6	A	A	R	B	7
		M	A	7	A	A	M	A	≤ 6 *
		M	M	8	A	A	M	M	≤ 6 *
		M	B	9	A	A	M	B	≤ 6 *
		B	A	10	A	M	B	A	10
	M	B	M	11	A	M	B	M	11
		R	B	12	A	M	B	B	11
		R	A	13	A	M	R	A	8
		M	M	14	A	M	R	M	9
		M	B	15	A	M	R	B	9
		M	A	16	A	M	M	A	≤ 6 *
		B	M	17	A	M	M	M	7
		B	B	18	A	M	M	B	7
		B	A	19	A	B	B	A	11
		B	M	20	A	B	B	M	12
Medio M	B	B	B	21	A	B	B	B	15
		R	A	22	A	B	R	A	10
		R	M	23	A	B	R	M	11
		M	B	24	A	B	R	B	11
		M	A	25	A	B	M	A	≤ 6 *
		B	M	26	A	B	M	M	8
		B	B	27	A	B	M	B	9
		B	A	28	M	A	B	A	10
		B	M	29	M	A	B	M	11
		B	B	30	M	A	B	B	11
	A	R	A	31	M	A	R	A	8
		R	M	32	M	A	R	M	9
		M	B	33	M	A	R	B	9
		M	A	34	M	A	M	A	≤ 6 *
		B	M	35	M	A	M	M	7
		B	B	36	M	A	M	B	7
		B	A	37	M	M	B	A	12
		B	M	38	M	M	B	M	13
		B	B	39	M	M	B	B	13
		B	A	40	M	M	R	A	10
Bajo B	M	R	M	41	M	M	R	M	11
		M	B	42	M	M	R	B	12
		M	A	43	M	M	M	A	8
		B	M	44	M	M	M	M	9
		B	B	45	M	M	M	B	9
		B	A	46	M	B	B	A	14
		B	M	47	M	B	B	M	14
		B	B	48	M	B	B	B	17
		B	A	49	M	B	R	A	12
		B	M	50	M	B	R	M	13
	A	M	B	51	M	B	R	B	13
		M	A	52	M	B	M	A	10
		B	M	53	M	B	M	M	11
		B	B	54	M	B	M	B	11
		B	A	55	B	A	B	A	11
		B	M	56	B	A	B	M	12
		B	B	57	B	A	B	B	15
		B	A	58	B	A	R	A	10
		B	M	59	B	A	R	M	11
		B	B	60	B	A	R	B	11
		A	A	61	B	A	M	A	≤ 6 *
		M	M	62	B	A	M	M	8
		B	B	63	B	A	M	B	9
		B	A	64	B	M	B	A	14
		B	M	65	B	M	B	M	14
		B	B	66	B	M	B	B	17
		B	A	67	B	M	R	A	12
		B	M	68	B	M	R	M	13
		B	B	69	B	M	R	B	13
		B	A	70	B	M	M	A	10
	M	M	M	71	B	M	M	M	11
		B	B	72	B	M	M	B	11
		B	A	73	B	B	B	A	17
		B	M	74	B	B	B	M	18
		B	B	75	B	B	B	B	18
		B	A	76	B	B	R	A	14
		B	M	77	B	B	R	M	14
		B	B	78	B	B	R	B	17
		B	A	79	B	B	M	A	11
		B	M	80	B	B	M	M	12
		B	B	81	B	B	M	B	15



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

Anexo No. 7 MATRIZ DE GARANTIAS

BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN AGREGADO

TPD	Contaminación	Estado de Pavimento	Tip o de Vía	COMBINACIÓN					Tiempo de garantía (meses)
Alto A	A	B	A	1	A	A	B	A	≤ 6 *
		R	M	2	A	A	B	M	11
		M	B	3	A	A	B	B	16
			A	4	A	A	R	A	≤ 6 *
			M	5	A	A	R	M	8
			B	6	A	A	R	B	13
			A	7	A	A	M	A	≤ 6 *
			M	8	A	A	M	M	≤ 6 *
			B	9	A	A	M	B	9
			A	10	A	M	B	A	9
			M	11	A	M	B	M	13
			B	12	A	M	B	B	18
Medio M	M	B	A	13	A	M	R	A	≤ 6 *
		R	M	14	A	M	R	M	10
		M	B	15	A	M	R	B	15
			A	16	A	M	M	A	≤ 6 *
			M	17	A	M	M	M	8
			B	18	A	M	M	B	13
			A	19	A	B	B	A	11
			M	20	A	B	B	M	15
			B	21	A	B	B	B	23
			A	22	A	B	R	A	9
			M	23	A	B	R	M	13
			B	24	A	B	R	B	18
Bajo B	B	B	A	25	A	B	M	A	≤ 6 *
		R	M	26	A	B	M	M	11
		M	B	27	A	B	M	B	16
			A	28	M	A	B	A	12
			M	29	M	A	B	M	16
			B	30	M	A	B	B	21
			A	31	M	A	R	A	10
			M	32	M	A	R	M	14
			B	33	M	A	R	B	19
			A	34	M	A	M	A	≤ 6 *
			M	35	M	A	M	M	12
			B	36	M	A	M	B	17
	A	B	A	37	M	M	B	A	14
		R	M	38	M	M	B	M	19
		M	B	39	M	M	B	B	23
			A	40	M	M	R	A	12
			M	41	M	M	R	M	16
			B	42	M	M	R	B	21
			A	43	M	M	M	A	10
			M	44	M	M	M	M	14
			B	45	M	M	M	B	19
			A	46	M	B	B	A	17
			M	47	M	B	B	M	21
			B	48	M	B	B	B	33
	M	B	A	49	M	B	R	A	14
		R	M	50	M	B	R	M	19
		M	B	51	M	B	R	B	23
			A	52	M	B	M	A	12
			M	53	M	B	M	M	16
			B	54	M	B	M	B	21
			A	55	B	A	B	A	19
			M	56	B	A	B	M	23
			B	57	B	A	B	B	31
			A	58	B	A	R	A	16
			M	59	B	A	R	M	21
			B	60	B	A	R	B	25
	B	B	A	61	B	A	M	A	12
		R	M	62	B	A	M	M	18
		M	B	63	B	A	M	B	23
			A	64	B	M	B	A	21
			M	65	B	M	B	M	25
			B	66	B	M	B	B	35
			A	67	B	M	R	A	18
			M	68	B	M	R	M	23
			B	69	B	M	R	B	28
			A	70	B	M	M	A	16
			M	71	B	M	M	M	21
			B	72	B	M	M	B	25
			A	73	B	B	B	A	26
			M	74	B	B	B	M	34
			B	75	B	B	B	B	36
			A	76	B	B	R	A	21
			M	77	B	B	R	M	25
			B	78	B	B	R	B	35
			A	79	B	B	M	A	19
			M	80	B	B	M	M	23
			B	81	B	B	M	B	31



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

Anexo No. 7 MATRIZ DE GARANTIAS

RESALTOS PORTATILES DE CAUCHO

TPD	Contaminación	Estado de Pavimento	Tip o de Vía	COMBINACIÓN					Tiempo de garantía (meses)
Alto A	A	B	A	1	A	A	B	A	≤ 6 *
		R	M	2	A	A	B	M	10
		M	B	3	A	A	B	B	13
		B	A	4	A	A	R	A	≤ 6 *
		B	M	5	A	A	R	M	≤ 6 *
		B	B	6	A	A	R	B	11
		B	A	7	A	A	M	A	≤ 6 *
		B	M	8	A	A	M	M	≤ 6 *
		B	B	9	A	A	M	B	≤ 6 *
		B	A	10	A	M	B	A	≤ 6 *
		B	M	11	A	M	B	M	11
		B	B	12	A	M	B	B	14
	M	B	A	13	A	M	R	A	≤ 6 *
		R	M	14	A	M	R	M	≤ 6 *
		M	B	15	A	M	R	B	12
		B	A	16	A	M	M	A	≤ 6 *
		B	M	17	A	M	M	M	≤ 6 *
		B	B	18	A	M	M	B	11
		B	A	19	A	B	B	A	10
		B	M	20	A	B	B	M	12
		B	B	21	A	B	B	B	18
		B	A	22	A	B	R	A	≤ 6 *
		B	M	23	A	B	R	M	11
Medio M	A	B	B	24	A	B	R	B	14
		R	A	25	A	B	M	A	≤ 6 *
		M	M	26	A	B	M	M	10
		B	B	27	A	B	M	B	13
		B	A	28	M	A	B	A	10
		B	M	29	M	A	B	M	13
		B	B	30	M	A	B	B	16
		B	A	31	M	A	R	A	≤ 6 *
		B	M	32	M	A	R	M	12
		B	B	33	M	A	R	B	15
		B	A	34	M	A	M	A	≤ 6 *
		B	M	35	M	A	M	M	10
	M	B	B	36	M	A	M	B	14
		B	A	37	M	M	B	A	12
		B	M	38	M	M	B	M	15
		B	B	39	M	M	B	B	18
		B	A	40	M	M	R	A	10
		B	M	41	M	M	R	M	13
		B	B	42	M	M	R	B	16
		B	A	43	M	M	M	A	≤ 6 *
		B	M	44	M	M	M	M	12
		B	B	45	M	M	M	B	15
		B	A	46	M	B	B	A	14
		B	M	47	M	B	B	M	16
Bajo B	A	B	B	48	M	B	B	B	22
		R	A	49	M	B	R	A	12
		M	B	50	M	B	R	M	15
		B	B	51	M	B	R	B	18
		B	A	52	M	B	M	A	10
		B	M	53	M	B	M	M	13
		B	B	54	M	B	M	B	16
		B	A	55	B	A	B	A	15
		B	M	56	B	A	B	M	18
		B	B	57	B	A	B	B	23
		B	A	58	B	A	R	A	13
		B	M	59	B	A	R	M	16
	M	B	B	60	B	A	R	B	19
		B	A	61	B	A	M	A	10
		B	M	62	B	A	M	M	14
		B	B	63	B	A	M	B	18
		B	A	64	B	M	B	A	16
		B	M	65	B	M	B	M	19
		B	B	66	B	M	B	B	24
		B	A	67	B	M	R	A	14
		B	M	68	B	M	R	M	18
		B	B	69	B	M	R	B	21
		B	A	70	B	M	M	A	13
		B	M	71	B	M	M	M	16
	B	B	B	72	B	M	M	B	19
		B	A	73	B	B	B	A	20
		B	M	74	B	B	B	M	22
		B	B	75	B	B	B	B	24
		B	A	76	B	B	R	A	16
		B	M	77	B	B	R	M	19
		B	B	78	B	B	R	B	23
		B	A	79	B	B	M	A	15
		B	M	80	B	B	M	M	18
		B	B	81	B	B	M	B	23



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

Anexo No. 7 MATRIZ DE GARANTIAS

PINTURA DE DOS COMPONENTES (POR EXTRUSION MANUAL - MAQUINA) Y TERMOPLASTICO

TPD	Contaminación	Estado de Pavimento	Tip o de Vía	COMBINACIÓN					Tiempo de garantía (meses)
Alto A	A	B	A	1	A	A	B	A	12
		R	M	2	A	A	B	M	19
		M	B	3	A	A	B	B	20
		B	A	4	A	A	R	A	≤ 6 *
		M	M	5	A	A	R	M	15
		B	B	6	A	A	R	B	16
		M	A	7	A	A	M	A	≤ 6 *
		B	M	8	A	A	M	M	≤ 6 *
		M	B	9	A	A	M	B	≤ 6 *
		B	A	10	A	M	B	A	21
		M	M	11	A	M	B	M	22
		B	B	12	A	M	B	B	23
Medio M	M	B	A	13	A	M	R	A	16
		R	M	14	A	M	R	M	18
		M	B	15	A	M	R	B	19
		B	A	16	A	M	M	A	≤ 6 *
		M	M	17	A	M	M	M	12
		B	B	18	A	M	M	B	13
		M	A	19	A	B	B	A	23
		B	M	20	A	B	B	M	24
		M	B	21	A	B	B	B	30
		B	A	22	A	B	R	A	18
		M	M	23	A	B	R	M	20
		B	B	24	A	B	R	B	21
Bajo B	B	B	A	25	A	B	M	A	≤ 6 *
		R	M	26	A	B	M	M	14
		M	B	27	A	B	M	B	15
		B	A	28	M	A	B	A	22
		M	M	29	M	A	B	M	24
		B	B	30	M	A	B	B	25
		M	A	31	M	A	R	A	18
		B	M	32	M	A	R	M	19
		M	B	33	M	A	R	B	20
		B	A	34	M	A	M	A	≤ 6 *
		M	M	35	M	A	M	M	13
		B	B	36	M	A	M	B	14
Bajo B	M	B	A	37	M	M	B	A	25
		R	M	38	M	M	B	M	27
		M	B	39	M	M	B	B	28
		B	A	40	M	M	R	A	21
		M	M	41	M	M	R	M	22
		B	B	42	M	M	R	B	23
		M	A	43	M	M	M	A	15
		B	M	44	M	M	M	M	16
		M	B	45	M	M	M	B	17
		B	A	46	M	B	B	A	27
		M	M	47	M	B	B	M	29
		B	B	48	M	B	B	B	34
Bajo B	A	B	A	49	M	B	R	A	23
		R	M	50	M	B	R	M	24
		M	B	51	M	B	R	B	26
		B	A	52	M	B	M	A	17
		M	M	53	M	B	M	M	18
		B	B	54	M	B	M	B	20
		M	A	55	B	A	B	A	25
		B	M	56	B	A	B	M	27
		M	B	57	B	A	B	B	32
		B	A	58	B	A	R	A	21
		M	M	59	B	A	R	M	23
		B	B	60	B	A	R	B	24
Bajo B	M	B	A	61	B	A	M	A	9
		R	M	62	B	A	M	M	16
		M	B	63	B	A	M	B	18
		B	A	64	B	M	B	A	28
		M	M	65	B	M	B	M	30
		B	B	66	B	M	B	B	35
		M	A	67	B	M	R	A	24
		B	M	68	B	M	R	M	26
		M	B	69	B	M	R	B	27
		B	A	70	B	M	M	A	18
		M	M	71	B	M	M	M	20
		B	B	72	B	M	M	B	21
Bajo B	B	B	A	73	B	B	B	A	34
		R	M	74	B	B	B	M	35
		M	B	75	B	B	B	B	36
		B	A	76	B	B	R	A	23
		M	M	77	B	B	R	M	28
		B	B	78	B	B	R	B	34
		M	A	79	B	B	M	A	20
		B	M	80	B	B	M	M	22
		M	B	81	B	B	M	B	27



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

Anexo No. 7 MATRIZ DE GARANTIAS

ESTOPEROLES Y TACHAS

TPD	Contaminación	Estado de Pavimento	Tip o de Vía	COMBINACIÓN					Tiempo de garantía (meses)
Alto A	A	B	A	1	A	A	B	A	≤ 6 *
			M	2	A	A	B	M	9
			B	3	A	A	B	B	9
			A	4	A	A	R	A	≤ 6 *
		R	M	5	A	A	R	M	8
			B	6	A	A	R	B	8
			A	7	A	A	M	A	≤ 6 *
		M	M	8	A	A	M	M	≤ 6 *
			B	9	A	A	M	B	≤ 6 *
			A	10	A	M	B	A	9
	M	B	M	11	A	M	B	M	11
			B	12	A	M	B	B	11
		R	A	13	A	M	R	A	8
			M	14	A	M	R	M	8
			B	15	A	M	R	B	9
		M	A	16	A	M	M	A	≤ 6 *
			M	17	A	M	M	M	≤ 6 *
			B	18	A	M	M	B	≤ 6 *
			A	19	A	B	B	A	9
		B	M	20	A	B	B	M	11
	B		B	21	A	B	B	B	14
		R	A	22	A	B	R	A	8
			M	23	A	B	R	M	9
			B	24	A	B	R	B	11
		M	A	25	A	B	M	A	≤ 6 *
			M	26	A	B	M	M	≤ 6 *
			B	27	A	B	M	B	8
		B	A	28	M	A	B	A	11
			M	29	M	A	B	M	12
			B	30	M	A	B	B	12
Medio M	A		A	31	M	A	R	A	9
		R	M	32	M	A	R	M	≤ 6 *
			B	33	M	A	R	B	11
			A	34	M	A	M	A	11
		M	M	35	M	A	M	M	≤ 6 *
			B	36	M	A	M	B	8
	M		A	37	M	M	B	A	9
		B	M	38	M	M	B	M	12
			B	39	M	M	B	B	14
		R	A	40	M	M	R	A	14
			M	41	M	M	R	M	11
			B	42	M	M	R	B	11
		M	A	43	M	M	M	A	12
			M	44	M	M	M	M	8
			B	45	M	M	M	B	9
		B	A	46	M	B	B	A	9
	B		M	47	M	B	B	M	12
		R	B	48	M	B	B	B	14
			A	49	M	B	R	A	17
			M	50	M	B	R	M	11
			B	51	M	B	R	B	12
		M	A	52	M	B	M	A	14
			M	53	M	B	M	M	9
			B	54	M	B	M	B	9
		B	A	55	B	A	B	A	11
			M	56	B	A	B	M	12
Bajo B	A		B	57	B	A	B	B	14
		R	A	58	B	A	R	A	17
			M	59	B	A	R	M	11
			B	60	B	A	R	B	12
		M	A	61	B	A	M	A	14
			M	62	B	A	M	M	≤ 6 *
			B	63	B	A	M	B	11
	M	B	A	64	B	M	B	A	11
			M	65	B	M	B	M	14
			B	66	B	M	B	B	15
		R	A	67	B	M	R	A	18
			M	68	B	M	R	M	12
			B	69	B	M	R	B	14
		M	A	70	B	M	M	A	14
			M	71	B	M	M	M	11
			B	72	B	M	M	B	11
		B	A	73	B	B	B	A	12
	B		M	74	B	B	B	M	17
			B	75	B	B	B	B	18
		R	A	76	B	B	R	A	14
			M	77	B	B	R	M	14
			B	78	B	B	R	B	17
		M	A	79	B	B	M	A	11
			M	80	B	B	M	M	12
			B	81	B	B	M	B	15



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

Anexo No. 7 MATRIZ DE GARANTIAS

HITOS Y TACHONES

TPD	Contaminación	Estado de Pavimento	Tipo de vía	COMBINACIÓN					Tiempo de garantía (meses)
Alto A	A	B	A	1	A	A	B	A	7
		R	M	2	A	A	B	M	9
		M	B	3	A	A	B	B	10
		B	A	4	A	A	R	A	≤ 6 *
		R	M	5	A	A	R	M	7
		M	B	6	A	A	R	B	8
	M	B	A	7	A	A	M	A	≤ 6 *
		R	M	8	A	A	M	M	≤ 6 *
		M	B	9	A	A	M	B	≤ 6 *
		B	A	10	A	M	B	A	9
		R	M	11	A	M	B	M	10
		M	B	12	A	M	B	B	11
	B	B	A	13	A	M	R	A	≤ 6 *
		R	M	14	A	M	R	M	8
		M	B	15	A	M	R	B	9
		B	A	16	A	M	M	A	≤ 6 *
		R	M	17	A	M	M	M	≤ 6 *
		M	B	18	A	M	M	B	7
Medio M	A	B	A	19	A	B	B	A	10
		R	M	20	A	B	B	M	11
		M	B	21	A	B	B	B	12
		B	A	22	A	B	R	A	8
		R	M	23	A	B	R	M	9
		M	B	24	A	B	R	B	10
	M	B	A	25	A	B	M	A	≤ 6 *
		R	M	26	A	B	M	M	≤ 6 *
		M	B	27	A	B	M	B	7
		B	A	28	M	A	B	A	11
		R	M	29	M	A	B	M	12
		M	B	30	M	A	B	B	13
	B	B	A	31	M	A	R	A	8
		R	M	32	M	A	R	M	10
		M	B	33	M	A	R	B	11
		B	A	34	M	A	M	A	≤ 6 *
		R	M	35	M	A	M	M	7
		M	B	36	M	A	M	B	8
Bajo B	A	B	A	37	M	M	B	A	12
		R	M	38	M	M	B	M	13
		M	B	39	M	M	B	B	14
		B	A	40	M	M	R	A	10
		R	M	41	M	M	R	M	11
		M	B	42	M	M	R	B	12
	M	B	A	43	M	M	M	A	7
		R	M	44	M	M	M	M	8
		M	B	45	M	M	M	B	10
		B	A	46	M	B	B	A	13
		R	M	47	M	B	B	M	14
		M	B	48	M	B	B	B	15
	B	B	A	49	M	B	R	A	11
		R	M	50	M	B	R	M	12
		M	B	51	M	B	R	B	13
		B	A	52	M	B	M	A	8
		R	M	53	M	B	M	M	10
		M	B	54	M	B	M	B	11
	A	B	A	55	B	A	B	A	13
		R	M	56	B	A	B	M	15
		M	B	57	B	A	B	B	16
		B	A	58	B	A	R	A	11
		R	M	59	B	A	R	M	12
		M	B	60	B	A	R	B	14
	M	B	A	61	B	A	M	A	9
		R	M	62	B	A	M	M	10
		M	B	63	B	A	M	B	11
		B	A	64	B	M	B	A	15
		R	M	65	B	M	B	M	16
		M	B	66	B	M	B	B	17
	B	B	A	67	B	M	R	A	12
		R	M	68	B	M	R	M	14
		M	B	69	B	M	R	B	15
		B	A	70	B	M	M	A	10
		R	M	71	B	M	M	M	11
		M	B	72	B	M	M	B	12
	A	B	A	73	B	B	B	A	16
		R	M	74	B	B	B	M	17
		M	B	75	B	B	B	B	18
	M	B	A	76	B	B	R	A	14
		R	M	77	B	B	R	M	15
		M	B	78	B	B	R	B	16
	B	B	A	79	B	B	M	A	11
		R	M	80	B	B	M	M	12
		M	B	81	B	B	M	B	13